

Министерство образования и молодежной политики  
Свердловской области  
государственное автономное профессиональное образовательное учреждение  
Свердловской области  
**«КРАСНОУРАЛЬСКИЙ МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ»**

«СОГЛАСОВАНО»  
Председатель профсоюзного комитета  
И.Н. Мосина И.Н. Мосина

«05» 02 2020 г.



**ИНСТРУКЦИЯ № 004У-2020**  
по охране труда при работе на швейной машине краеобметочной (оверлок)

**1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ**

1. К выполнению практических работ допускаются обучающиеся, не имеющих противопоказаний по состоянию здоровья.
2. Перед допуском к самостоятельным работам с обучающимися мастер п/о проводит первичный инструктаж в соответствии с настоящей инструкцией с последующим опросом и регистрацией в специальном журнале.

**2. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ**

- 1.Надеть спецодежду, рукава должны быть застегнутыми, убрать волосы под косынку или закрепить заколками.
- 2.Стул установить против игловодителя машины.
- 3.Проверить наличие диэлектрического коврика под педалью машины.
- 4.Перед включением убедитесь в отсутствии нарушения изоляции в присоединительных проводах и в исправности электроаппаратуры, путем визуального осмотра оборудования.
- 5.Убрать со стола предметы, не требующиеся при выполнении задания.
- 6.Удалить булавки из изделия.
- 7.Сидеть на всей поверхности стула, слегка наклоняясь вперед, спина прямая.

**3.ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ**

- 1.Включить машину с помощью кнопки "пуск".
- 2.Запрещается пускать машину с поднятой лапкой.

3. Маховое колесо вращать только против часовой стрелки *на себя*.

4. Работать обеими руками. Направлять детали изделия, придерживая руками.

5. Соблюдать осторожность при перемещении иглы и ножей вверх и вниз и постоянно следить за положением ткани и рук при шитье.

6. Нельзя тянуть и подталкивать ткань во время работы на машине, чтобы не поломать иглу.

7. На переходных швах скорость обработки должны быть снижена.

8. Во избежание перегрева электропривода необходимо через 20 минут работы делать перерыв не менее 5 минут.

9. Следить за рабочей позой и положением рук: не наклоняться к движущимся и вращающимся частям машины, не подводить руки к игле и ножам.

### **3. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ.**

1. В случае неисправности кнопки "пуск", поломки иглы, искрений, ощущении покалывания при касании к металлическим частям швейной машины, обрыва приводного ремня, сильном нагреве педали – прекратить работу и сообщить мастеру п/о.

2. При возникновении пожара немедленно сообщить мастеру п/о и покинуть помещение.

3. При получении травмы незамедлительно сообщить мастеру п\о.

### **5. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ.**

1. Выключить машину с помощью кнопки "стоп".

2. Следует отсоединить машину от сети после окончания работы, при замене механических деталей или принадлежностей.

3. Убрать своё рабочее место, разложить инструменты на отведённые для хранения места.

4. После окончания работы удалить очёсы и другие загрязнения из зоны иглы, двигателя ткани и петлителей.

Разработал:

Специалист по охране труда

 Дунаева М.А.

Согласовано:

Заместитель директора по АПР и безопасности

 Рябова А.А.