

Министерство образования и молодежной политики
Свердловской области
государственное автономное профессиональное образовательное учреждение
Свердловской области
«КРАСНОУРАЛЬСКИЙ МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ»

«СОГЛАСОВАНО»
Председатель профсоюзного комитета
Мо- И.Н. Мосина

«05» 02 2020 г.



ИНСТРУКЦИЯ № 003У-2020 по охране труда при работе на универсальной швейной машине

1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

1. К выполнению практических работ допускаются обучающиеся, не имеющих противопоказаний по состоянию здоровья.
2. Перед допуском к самостоятельным работам с обучающимися мастер п/о проводит первичный инструктаж в соответствии с настоящей инструкцией с последующим опросом и регистрацией в специальном журнале.

2. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ

1. Надеть спецодежду, убрать волосы под косынку или закрепить заколками.
2. Стул установить против игловодителя машины.
3. Убрать со стола предметы, не требующиеся при выполнении задания.
4. Сидеть на всей поверхности стула, слегка наклоняясь вперед, спина прямая.
5. Ноги на педаль поставить так, чтобы носок правой ноги был выдвинут немного вперед. Левую ногу расположить ближе к переднему краю педали.
6. Расстояние от глаз до изделия 30 – 40 см.
7. Кисти рук располагают на платформе, перед лапкой машины. Локти – на одном уровне со столом.
8. Визуально проверить крепления заземляющего провода электродвигателя, пусковых устройств, отсутствии оголённых проводов.
9. Проверить надёжность крепления съёмных частей (фронтовой доски, игольной пластины, иглы, лапки).

3. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ

1. Включить машину с помощью кнопки "пуск".
2. Работать обеими руками. Направлять детали изделия, скользя руками по поверхности стола.
3. В начале работы на универсальной промышленной швейной машине следует повернуть маховое колесо от себя.
4. При соединении двух деталей без намётывания не допустить посадки нижней детали, для этого во время стачивания её нужно слегка натягивать.
5. Следить за рабочей позой и положением рук: не наклоняться к движущимся и вращающимся частям машины, не подводить руки к игле.
6. Случайно попавшие в приводной ремень нитки, доставать при выключенном электродвигателе.
7. При заправке материала под лапку не держать ногу на пусковой педали.
8. Не касаться движущихся частей на ходу машины.
9. При любой неисправности остановить машину и сообщить мастеру.
10. Перед уходом на любой перерыв, необходимо выключить машину.

4. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ.

1. В случае неисправности кнопки "пуск", поломки иглы, искрении, ощущении покалывания при касании к металлическим частям швейной машины, обрыва приводного ремня, появлении запаха горелой резины – прекратить работу и сообщить мастеру.
2. При возникновении пожара немедленно сообщить мастеру п/о и покинуть помещение;
3. При получении травмы сообщить об этом мастеру п/о.

5. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ.

1. Выключить машину с помощью кнопки "стоп";
2. Убрать своё рабочее место, разложить инструменты на отведённые для хранения;
3. Тщательно убранное рабочее место сдать мастеру п/о и сообщить ему о замеченных во время работы недостатках;

Разработал:

Специалист по охране труда



Дунаева М.А.

Согласовано:

Заместитель директора по АПР и безопасности



Рябова А.А.

Одим изделением получено

М.Ильинская